


Aktualizace softwaru – IN 30610 Posilovací stojan inSPORTline EvoCable 1000


1.

Ujistěte se, že jste připojeni k WiFi síti. Zobrazí se oznámení o aktualizaci softwaru na novou verzi 0.4.53. Stiskněte „install“.




2.

Po zvolení „install“ budete požádáni o potvrzení a stáhnutí instalačního souboru, zvolte „install“.




3.

Na obrazovce se zobrazí průběh instalace.



4.


Po dokončení instalace zvolte „open“. Konzole se restartuje.



Software update – 30610 Power rack inSPORTline EvoCable 1000


1.

Ensure that you are connected to a WiFi network. A software update notification to the new version 0.4.53 will appear. Press "install".




2.

Ater selecting "install", you will be prompted to confirm the download of the file, select "install".




3.

The installation progress will be displayed on the screen.



4.


After the installation is complete, select "open". The console will restart.



Aktualizácia softvéru – 30610 Posilňovací stojan inSPORTline EvoCable 1000


1.

Uistite sa, že ste pripojení k WiFi sieti. Zobrazí sa oznámenie o aktualizácii softvéru na novú verziu 0.4.53. Stlačte "install".




2.

Po zvolení "install" budete požiadaní o potvrdenie stiahnutia inštalačného súboru, zvolte "install".




3.

Na obrazovke sa zobrazí priebeh inštalácie.



4.


Po dokončení inštalácie zvolte "open". Konzola sa reštartuje.



Aktualizacja oprogramowania – 30610 Atlas inSPORTline EvoCable 1000


1.

Upewnij się, że masz połączenie z siecią WiFi. Pojawi się powiadomienie o aktualizacji oprogramowania do nowej wersji 0.4.53. Naciśnij "install".




2.

Po wybraniu "install" zostaniesz poproszony o potwierdzenie pobrania pliku instalacyjnego, wybierz "install".



3.

Na ekranie zostanie wyświetlony postęp instalacji.



4.

Po zakończeniu instalacji wybierz "open". Konsola uruchomi się ponownie.

