



NÁVOD K POUŽITÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ SLUNEČNÍCH BRÝLÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

- Při nasazování a odkládání brýlí používejte vždy obě ruce.
- Brýle neodkládejte na plochu čoček, mohou se tím poškodit.
- Dbejte na pravidelnou údržbu a čištění Vašich brýlí – čisticí prostředky si pořizujte výhradně v optických, používejte pouze čisticí prostředky bez alkoholu, třeba jarovou vodu.
- Brýle schovávejte do pouzdra, které je součástí každého balení, a to především při přepravě.
- Sportovní brýle VIF neslouží jako ochrana očí před nebezpečím mechanického nárazu, např. při práci s pilou nebo rozbrušovačkou.
- Brýle nikdy nevystavujte extrémním teplotám (např. položené na palubovce auta, kde teploty v letních měsících mohou být i 80 °C), může dojít k poškození obrouček brýlí. Materiál TR90 je extrémně odolný termoplast, ale právě vysoké teploty mohou měnit jeho vlastnosti.
- Brýle nejsou určeny pro přímé pozorování slunce, nepoužívejte jako ochranu před UV zářením z umělých zdrojů.
- Neohýbejte v žádném případě koncovky straníc, nedeformujte brýle, nerozevírejte stranice brýlí o větší úhel než je nastaveno z výroby.

ČIŠTĚNÍ SLUNEČNÍCH BRÝLÍ VIF

- Sluneční brýle i zorníky před čištěním opláchněte vodou a vytřete do sucha mikrotůrkou, která je součástí každého balení brýlí VIF.
- Nikdy nečistěte čočky na sucho, může dojít k poškrábání zorníku.
- Nečistěte ultrazvukem nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky.
- Na čištění nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C

Sluneční brýle VIF jsou vyráběny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/425 a v souladu s normou Standard EN ISO 12312-1:2022 (sluneční brýle pro obecné použití).